




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕМОТКИ
ШВЕЙНЫХ НИТОК **AURORA A-T20D/A-T20P**



aurora.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед тем, как приступить к эксплуатации устройства, пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации.

Чтобы быстро получить всю необходимую информацию, храните руководство под рукой.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕМОТКИ ШВЕЙНЫХ НИТОК AURORA A-T20D/A-T20P.

Благодарим вас за покупку машины бренда Aurora.

ВНИМАНИЕ ⚠

При работе с устройством нормальным является положение, когда оператор находится непосредственно перед подвижными частями устройства.

Содержание

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.....	4
3. ОПИСАНИЕ (РИС.1, 2).....	5
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. НАЧАЛО.....	5
5. ОПИСАНИЕ КНОПОК ДЛЯ А-Т20Р (РИС.3).....	5
6. ОПИСАНИЕ КНОПОК ДЛЯ А-Т20D (РИС.4).....	6
7. МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ.....	7
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	11
9. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	11

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Указания по безопасности

ВНИМАНИЕ ⚠

Не допускайте попадания горючих веществ в устройство. Это может привести к воспламенению, электротравме или сбоям в работе.

В случае попадания горючих веществ, немедленно обесточьте устройство и обратитесь за помощью в официальный сервисный центр Aurora либо к квалифицированным механикам.

Требования к условиям эксплуатации


1. Устройство следует эксплуатировать в помещениях, свободных от источников сильных электромагнитных помех, таких как помехи, создаваемые мощными электрическими приборами или помехи, вызванные разрядами статического электричества. Источники высокого напряжения могут вызывать сбои в работе устройства. Колебания напряжения в электросети не должны превышать $\pm 10\%$ номинального напряжения питания устройства. Более значительные колебания напряжения могут вызывать сбои в работе устройства.
2. Не устанавливайте устройство вблизи других электронных устройств, таких как телевизор, радиоприемник или беспроводные телефоны. Во время работы устройство может создавать помехи, нарушающие их работу.
3. Сетевой шнур устройства должен быть включен непосредственно в розетку. Использование удлинителей не рекомендуется – это может вызвать проблемы в работе устройства.
4. Мощность источника питания должна быть больше номинальной мощности, потребляемой устройством. Недостаточная мощность источника питания может вызывать сбои в работе устройства.
5. Температура окружающего воздуха при эксплуатации устройства должна находиться в пределах от $+5$ до $+35^{\circ}\text{C}$. Более высокие или низкие температуры могут стать причиной сбоев в работе устройства.
6. Относительная влажность окружающего воздуха при эксплуатации устройства должна находиться в пределах от 45 до 85%. Образование конденсата на деталях устройства не допускается. Чрезмерно высокая или низкая относительная влажность и образование конденсата могут стать причинами сбоев в работе устройства.
7. В случае грозы обесточьте устройство (выньте вилку сетевого шнура из розетки). Молнии могут вызывать сбои в работе устройства.


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	A-T20D	A-T20P
Внутренний диаметр бобины с узкой стороны	17 мм	
Внутренний диаметр бобины с широкой стороны	38 мм	
Длина бобины	110 - 120 мм	
Мощность	60 Вт	
Электропитание	220 В, 50-60 Гц	

Описание и применение: Автоматический перемотчик швейных ниток (моталка) на две конусные бобины с собственным электроприводом. Встроенный датчик обрыва нити, который срабатывает при обрыве и останавливает машину.

3. ОПИСАНИЕ (РИС.1, 2)








Описание и применение: Автоматический перемотчик швейных ниток (моталка) на две конусные бобины с собственным электроприводом. Встроенный датчик обрыва нити, который срабатывает при обрыве и останавливает машину.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Шнур питания | 9. Стопорный винт |
| 2. Переключатель функций | 10. Ручка |
| 3. Предохранитель | 11. Опора катушки |
| 4. Выключатель | 12. Втулка для нити |
| 5. Таймер | 13. Стойка бобинодержателя |
| 6. Переключатель блокировки | 14. Регулятор натяжения нити |
| 7. Рифленный цилиндр | |
| 8. Линейный сердечник | |

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. НАЧАЛО

Включить рубильник, выбрать одинарный или двойной, нажать правый разъединитель.

Модель	Диаметр стержня	Длина стержня	Область применения
20P/20D	 φ ≤ 27mm φ ≤ 40mm	 100mm–120mm	- Швейная фабрика - Фабрика игрушек
30P/30D	 φ ≤ 40mm	 100mm–120mm	- Обувная фабрика - Фабрика сумок - Швейная фабрика - Фабрика одежды - Фабрика игрушек
40D	 φ ≤ 40mm	 75mm–120mm	Фабрика машинного вышивания

5. ОПИСАНИЕ КНОПОК ДЛЯ А-Т20Р (РИС.3)



- 1. Выключатель
- 2. Переключатель бобин намотки
- 3. Таймер

6. ОПИСАНИЕ КНОПОК ДЛЯ А-Т20D (РИС.4)



1. Настройка

2. Регулировка длины

3. Двойная намотка
4. Одинарная намотка

5. Вкл/Откл намотки

7. МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ

1	0000	Нажмите кнопку регулировки длины один раз, чтобы войти в установку параметров, и в это время на дисплее будет непрерывно мигать цифра 0.
2	0001	Нажмите кнопку set и начните устанавливать желаемое число для каждой цифры.
3	0000	После установки одной цифры еще раз нажмите кнопку регулировки длины, чтобы перейти к установке десятизначных цифр. В это время на цифровом дисплее непрерывно мигает десятизначная цифра 0.
4	0010	Нажмите кнопку set и начните установку нужного десятизначного номера.
5	0000	После установки десятизначного числа еще раз нажмите кнопку регулировки длины, чтобы перейти к установке стозначного числа. В это время на цифровом дисплее непрерывно мигает цифра 0.
6	0100	Предварительно нажмите кнопку set и начните устанавливать желаемое число для сотен.
7	0000	После установки стозначного числа нажмите кнопку регулировки длины один раз, чтобы перейти к установке тысячных цифр. В это время на цифровом дисплее непрерывно мигает цифра 0.
8	1000	Нажмите кнопку set и начните устанавливать желаемое число в тысячах.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие автоматического устройства для перемотки швейных ниток Aurora A-T20D/A-T20P требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Поставщик не отвечает за недостатки в работе автоматического устройства для перемотки швейных ниток Aurora A-T20D/A-T20P, если они произошли по вине потребителя или в результате нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации (включая хранение) - **12 месяцев**.

9. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕМОТКИ ШВЕЙНЫХ НИТОК AURORA A-T20D/A-T20P соответствует требованиям технических регламентов и Директив ЕС:

	Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
	Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2006/42/ЕС «Машины и механизмы», 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость»

Поставщик / компания, уполномоченная принимать претензии на территории Российской Федерации:

ООО «Промшвейтех», 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.23, корпус 1, литер А, пом. 2Н, офис 102А.

Тел.: 8 (812) 655-67-35

Сделано в Китае.

AURORA

aurora.ru